Resumen de la auditoría

Crockett Cogeneration, L.P.

Crockett (California)

Historial de accidentes:

Las instalaciones no han tenido incidentes relacionados con los materiales regulados de CalARP en los últimos cinco años.

Introducción

Los Programas de Materiales Peligrosos de Servicios de Salud de Contra Costa (Contra Costa Health Services Hazardous Materials Programs, CCHSHMP) realizó una completa inspección/auditoría de las políticas y los procedimientos desarrollados por Crockett Cogeneration, L.P. (Crockett Cogeneration), ubicado en 550 Loring Avenue en Crockett. Esta auditoría se llevó a cabo durante el verano de 2020 para evaluar el cumplimiento del Programa de Prevención de Descargas Accidentales en California (California Accidental Release Prevention, CalARP). El programa CalARP requiere el desarrollo de programas de prevención como mantenimiento, procedimientos operativos, seguridad del contratista, capacitación del personal, investigación de incidentes y comprensión de los peligros en la planta. La inspección también examina los sistemas de gestión establecidos para implementar estos programas así como el programa de respuesta a emergencias de la planta para asegurarse de que esté preparada para responder a una emergencia que involucre una sustancia química peligrosa.

Durante una auditoría exhaustiva del CalARP para un establecimiento como Crockett Cogeneration, el CCHSHMP revisa los programas de seguridad individuales por medio de un cuestionario de hasta 105 preguntas. La auditoría del CalARP realizada por el CCHSHMP en 2020 dio como resultado 7 medidas correctivas para que Crockett Cogeneration las implemente y aproximadamente otros 10 puntos que no son obligatorios, pero que pueden ser útiles para la prevención de accidentes.

Sobre la base de nuestra auditoría/inspección, muchos de los programas de prevención cumplen en general con los requisitos reglamentarios. A continuación, se identifican algunos problemas notables encontrados, tanto buenos como malos.

Elementos notables:

- **Administración:** El sistema de administración de la instalación está en su lugar para mantener el programa CalARP en cumplimiento.
- **Información de seguridad:** La instalación mantiene información detallada asociada con el diseño y la construcción del equipo de proceso.
- **Procedimientos:** La instalación mantiene procedimientos operativos detallados para gestionar eficazmente el proceso de amoníaco acuoso.
- **Autoauditoría:** La instalación ha completado su autoauditoría cada tres años, aunque no ha podido resolver los problemas dentro del plazo reglamentario permitido.
- **Capacitación:** La documentación necesita mejoras para la capacitación de actualización del operador. Un programa de capacitación debe ser desarrollado y seguido para los empleados del mantenimiento.
- **Mantenimiento:** Las inspecciones de equipos de proceso se realizaron adecuadamente. Sin embargo, la instalación necesita implementar un sistema para mantener la integridad de los sistemas de mitigación de liberación accidental.



Información adicional

Para revisar el informe completo de auditoría de seguridad, visite la biblioteca Crockett Library en 991 Loring Avenue, Crockett, CA 94525, o llame al 925-655-3200 para obtener una cita para ver el informe en las oficinas del Programa CCHSHMP

Para obtener más información, o si tiene preguntas o comentarios sobre esta instalación o la auditoría, envíe un correo electrónico a Hazmat.ARPteam@cchealth.org

CONTRA COSTA HEALTH SERVICES
PROGRAMAS DE MATERIALES PELIGROSOS

Octubre de 2020