

Resumen de Auditoría

Sunset Packing & Cooling

Brentwood, California

Historial de accidentes:

Este establecimiento no ha tenido ningún incidente relacionado con los materiales regulados por el Programa de Prevención de Descargas Accidentales de California (CalARP, por sus siglas en inglés) en los últimos cinco años.

Introducción:


La división de Programas de Materiales Peligrosos de Contra Costa (CCHSHMP, por sus siglas en inglés) realizó una inspección/auditoría integral de las políticas y los procedimientos desarrollados por Sunset Packing & Cooling (Sunset), ubicada en 830 Sunset Road, Brentwood. Esta auditoría, se llevó a cabo durante el invierno de 2018, evaluó el cumplimiento del Programa de Prevención de Descargas Accidentales de California (CalARP). El programa CalARP requiere el desarrollo de programas de prevención que aborden aspectos tales como el mantenimiento, los procedimientos operativos, la seguridad de los contratistas, la capacitación del personal, las investigaciones sobre incidentes y la comprensión de los peligros del establecimiento. La inspección también examina los sistemas de gestión establecidos para implementar estos programas y el programa de respuesta a emergencias en las instalaciones a fin de asegurar que el establecimiento esté preparado para responder ante una emergencia que involucre sustancias químicas peligrosas.

Durante una auditoría exhaustiva conforme al CalARP para un establecimiento como Sunset, CCHSHMP revisa programas de seguridad individuales mediante un cuestionario de hasta 110 preguntas. La auditoría conforme al CalARP llevada a cabo por CCHSHMP en Sunset en 2018 dio como resultado 8 medidas correctivas a implementar por parte de Sunset y otros 9 puntos que, aunque no son obligatorios, podrían ayudar a la prevención de accidentes.

Basado en nuestra auditoría/inspección, algunos de los programas de prevención necesitan mejorar para cumplir con los requisitos reglamentarios. A continuación, se indican algunos aspectos destacados, tanto positivos como negativos.

Aspectos destacados:

- **Administración:** Sunset ha trasladado gran parte de la documentación de gestión a un depósito en línea. Así es como Sunset organiza su documentación y recomendaciones.
- **Entrenamiento:** Los empleados reciben capacitación sobre los procedimientos operativos, así como capacitación especializada fuera del sitio. El entrenamiento de amoníaco fuera del sitio es una mejora significativa y una mejor práctica que la instalación ha implementado.
- **Mantenimiento:** La instalación ha implementado muchas inspecciones y mantenimientos preventivos realizados en el sistema de enfriamiento de amoníaco. La instalación debe revisar su programa de mantenimiento actual relacionado con el equipo especializado para asegurarse de que sea adecuado. La instalación utiliza operadores en el sitio para detectar problemas en el equipo. Al mismo tiempo, mecánicos calificados realizan mantenimiento correctivo y preventivo.
- **Revisión de riesgos:** Sunset completó un estudio de revalidación en 2015 para garantizar que los sistemas de refrigeración de amoníaco tengan todas las salvaguardias necesarias. Sin embargo, es necesario mejorar la documentación de las resoluciones implementadas. CCHSHMP descubrió que algunas recomendaciones no se han completado y han pasado la fecha de vencimiento reglamentaria de 2,5 años.



Información adicional

Para revisar el informe completo de la auditoría de seguridad, visite la Biblioteca Brentwood (*Brentwood Library*) en 104 Oak Street, Brentwood, CA 94513 o llame al 925-335-3200 para pedir una cita a fin de ver el informe en las oficinas de CCHMP.

Si desea obtener más información o hacer preguntas o comentarios relacionados con este establecimiento o con la auditoría, envíe un mensaje de correo electrónico a: ARPTeam@hsd.cccounty.us.



octubre de 2020